

Instrukce!

Prosím, věnujte pozornost následujícím informacím před zahájením práce!

Akrylát

- odolný vůči UV
- leštitelný

Chyby během leštění

- příliš mnoho lešticí pasty
- znečištěné lešticí kotouče a utěrky
- příliš krátká doba leštění
- příliš vysoké otáčky (přehřátí)

Polykarbonát

- není odolný vůči UV
- tvorba stínů při broušení
- nutno zcela odstranit originální ochrannou vrstvu
- musí být při lakování ošetřen UV odolným lakem

Chyby při broušení

- broušení přes nerovnosti
- stopy po excentru (způsobují škrábance)
- odstranění prachu za sucha

Příprava

start

1

Čištění

siachrome magic
čištění utěrkou z mikrovlákna

2

Odstranění škrábanců

1950 siaspeed
suché broušení, zrnitost 400 a/nebo 600

3

Určení typu skla

akrylát
bez přechodů / stínů

polykarbonát
s přechody / stíny

Produkty



1950 siaspeed
Ø 80 mm
Obj. č.: S5816.8425.xxxx
Ø 150 mm, FiboTec, 119 otv.
Obj. č.: S8420.1301.xxxx

7940 siaair
Ø 80 mm
Obj. č.: S3647.2462.xxxx
Ø 150 mm
Obj. č.: S5163.3687.xxxx



7240 siacarat
Ø 80 mm
Obj. č.: S8451.8686.xxx
Ø 150 mm
Obj. č.: S9967.9911.xxxx

siachrome magic
čištění
0,5 l
Obj. č.: S0020.6666



siachrome cut
velmi efektivní odstranění škrábanců, 1 kg
Obj. č.: S0020.6663

siachrome finish
vysoce efektivní, jemná pasta pro dokončení, 1 kg
Obj. č.: S0020.6664



siachrome pearl
velmi kvalitní ochrana laků 1 l
Obj. č.: S0020.6667

siachrome platinum
prémiová ochrana laků 200 ml
Obj. č.: S0020.6665



Jahnětina siafast
Ø 85 mm
Obj. č.: S0020.6673
Ø 135 mm
Obj. č.: S0020.6674

Lešticí kotouč - žlutý siafast
Ø 85 mm
Obj. č.: S0020.6672
Ø 145 mm
Obj. č.: S0020.6671



Lešticí kotouč - černý siafast
Ø 85 mm
Obj. č.: S0020.6675
Ø 145 mm
Obj. č.: S0020.6676

Aplikáční houba
Ø 130 mm
Obj. č.: S0020.6668



Utěrka mikrovlákno
380 x 380 mm
Obj. č.: S0020.3185

Utěrka prémium
400 x 400 mm
Obj. č.: S0020.6670

Akrylát

4
5
6
7
8
9
10
konec

Zjemnění povrchu Krok 1

7240 siacarat / 7940 siaair
broušení za vlhka, zrnitost 1000

Zjemnění povrchu Krok 2

7240 siacarat / 7940 siaair
broušení za vlhka, zrnitost 2000

Zjemnění povrchu Krok 3

7240 siacarat / 7940 siaair
broušení za vlhka, zrnitost 3000

Leštění

siachrome cut
leštění jahnětinou

Odstranění drobných škrábanců

siachrome finish
leštění - černý lešticí kotouč

Čištění

siachrome magic
čištění utěrkou prémium

Ochrana

siachrome platinum
nanesení ochrany aplikační houbou

Polykarbonát

4
5
konec

Zjemnění povrchu

7240 siacarat / 7940 siaair
broušení za vlhka, zrnitost 1000

Lakování

bezbarvý lak s UV ochranou
lakování stříkácí pistolí

Před

zažloutlé / poškrábané světlo

Po

křišťálově čisté světlo